



①建物全体を東方向（隣接の公園駐車場）から撮影



②建物を北方向から撮影




③敷地入口を北方向から撮影



④建物東側を北東方向から撮影



⑤建物東側を北東方向から撮影



⑥建物1階玄関を東方向から撮影




⑦建物1階廊下を北側から撮影




⑧建物1階玄関を南東方向から撮影




⑨建物1階廊下を東方向から撮影



⑩建物1階トイレを北西方向から撮影



⑪建物1階トイレを南方向から撮影



⑫建物1階廊下を北方向から撮影



⑬建物1階キッチンを西方向から撮影



⑭建物1階キッチンを北東方向から撮影




⑮建物1階キッチンを北方向から撮影



⑩建物 1 階南東側部屋を南方向から撮影



⑪建物 1 階南東側部屋を北西方向から撮影



⑫建物 1 階南東側部屋を西方向から撮影



⑲建物 1 階南西側部屋を東方向から撮影



⑳建物 1 階南西側部屋を南方向から撮影



㉑建物 1 階南西側部屋を北方向から撮影



㉒建物 1 階北西側部屋を北方向から撮影




㉓建物 1 階北西部屋を南西方向から撮影



㉔建物 1 階洗面所を南東方向から撮影



㊸建物1階風呂場を南東方向から撮影



㊹建物1階廊下を南方向から撮影



㊺建物2階南東側部屋を北西方向から撮影



㊸建物 2 階南東側部屋を南方向から撮影



㊹建物 2 階南東側部屋を南方向から撮影



㊺建物 2 階ベランダを北東側から撮影



①建物 2 階ベランダを北西側から撮影



②建物 2 階南西側部屋を北東方向から撮影



③建物 2 階南西側部屋を南方向から撮影




③④建物 2 階北東側部屋を南西方向から撮影



③⑤建物 2 階北東側部屋を北東方向から撮影



③⑥建物 2 階トイレ前を南東方向から撮影




㊿建物2階トイレを東方向から撮影



㊿建物2階洗面台を南方向から撮影



㊿建物階段を東方向（1階）から撮影



④⑩建物階段を西方向（2階）から撮影



④⑪建物1階扉のガラスにひびあり



④⑫建物1階窓ガラスに破損あり



④天井や壁にシミあり