

# 鉄門石垣補修工事実施報告

西側石垣全体写真 ~施工前~



西側石垣全体写真 ~施工後~



- 鉄門石垣の詰石補修工事において特に検討した点
  - ・新石材の調達方法
  - ・鏡石周辺の詰石の詰め方
  - ・化粧的な役割（控えも短く、不安定的）の詰石の補修の方法
  - ・破損石材の補強方法
  - ・西側天端石補修後の舗装材

- その他報告事項
  - ・西側の天端部分の裏栗石の範囲の確認調査の実施



西側 天端施工後

西側 天端施工後  
(舗装後の状態)



西側 鏡石周辺の詰石補修事例  
~施工前~



西側 鏡石周辺の詰石補修事例  
~施工後~



東側石垣全体写真 ~施工前~



東側石垣全体写真 ~施工後~

