

【焼却溶融施設 外観写真（平成 28 年 9 月撮影）】 資料26



南側上空より撮影



北側上空より撮影



南西側上空より撮影



西側上空より撮影



北東側上空より撮影



真上より撮影




補正評価書記載
の予測結果
煙突：南東端 59mの
ケース



中間処理施設の
建屋完成時
煙突：南東端 59m
(平成 28 年 10 月撮影)

補正評価書記載の予測結果と建屋完成時点の比較（寺尾地区からの眺望）

<p>補正評価書記載 の予測結果 煙突：南東端 59mの ケース</p>	
<p>中間処理施設の 建屋完成時 煙突：南東端 59m (平成 28 年 10 月撮影)</p>	

補正評価書記載の予測結果と建屋完成時点の比較（風土記の丘・曾根丘陵公園からの眺望）

<p>補正評価書記載 の予測結果 煙突：南東端 59mのケ ース</p>	
<p>中間処理施設の 建屋完成時 煙突：南東端 59m (平成 28 年 10 月撮影)</p>	

補正評価書記載の予測結果と建屋完成時点の比較（スポーツ広場からの眺望）

<p>補正評価書記載 の予測結果 煙突：南東端 59mの ケース</p>	
<p>中間処理施設の 建屋完成時 煙突：南東端 59m (平成 28 年 10 月撮影)</p>	

補正評価書掲載の予測結果と建屋完成時点の比較（搬入道路入口からの眺望）