

山梨県営住宅における吹付けアスベスト等(※1)の使用実態について

H29.10.23時点

表1) 居室等(※2)において、吹付けアスベスト等のうち、アスベスト含有吹付けロックウールが確認された県営住宅

No	団地名	所在地	住棟番号	竣工年度	対象戸数(※3)	対象階	対策工事	対象工事実施年度	アスベスト含有吹付けロックウールの使用部位(最上階を除く各室の天井)	備考
1	貢川	甲府市下河原町3	18号館	S47	24	1~4階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、便所	
			20号館	S47	24	1~4階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所兼食堂、便所	
			28号館	S46	24	1~4階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、便所	
			33号館	S49	16	1~4階	済	H1	玄関、居室、台所兼食堂、便所	
			36号館	S49	24	1~4階	済	S63.H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、脱衣室、便所	
			38号館	S50	16	1~4階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、洗面脱衣室、便所	
			44号館	S50	16	1~4階	済	H1	〃	
			46号館	S50	16	1~4階	済	H1	〃	
			47号館	S50	16	1~4階	済	S63.H1	〃	
2	新屋	富士吉田市上吉田1132-1	1号館	S52	18	1~3階	済	H1	玄関、住戸内廊下、居室、台所兼食堂、洗面脱衣室、便所	
			2号館	S53	18	1~3階	済	H1	玄関、住戸内廊下、居室、台所兼食堂、洗面脱衣室、便所	
3	寿	富士吉田市上暮地1-8	7号館	S50	24	1~4階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、脱衣室、便所	
4	蒼竜峡	都留市十日市場900	2号館	S50	18	1~3階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、脱衣室、便所	
5	田野倉	都留市田野倉1277	1号館	S52	18	1~3階	済	H1	玄関、居室、台所兼食堂、便所	
6	東山梨	山梨市小原東45	1号館	S52	24	1~4階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、洗面脱衣室、便所	
			4号館	S53	24	1~4階	済	H1	玄関、住戸内廊下、居室、台所兼食堂、洗面脱衣室、便所	
7	岩下	韭崎市中島1-17	1号館	S46	18	1~3階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、便所	H24年度:解体
8	八田	南アルプス市徳永1690	1号館	S50	18	1~3階	済	S63,H2	玄関、玄関ホール、居室、台所、洗面脱衣室、便所	
			2号館	S51	18	1~3階	済	H2	玄関、玄関ホール、居室、台所、洗面脱衣室、便所	

No	団地名	所在地	住棟 番号	竣工 年度	対象 戸数 (※3)	対象階	対策 工事	対象工事实 施年度	アスベスト含有吹付けロックウールの 使用部位(各室の天井)	備 考
9	豊	南アルプス市吉田891	1号館	S51	18	1～3階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、脱衣室、便所	
			2号館	S51	12	1～3階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、洗面脱衣室、便所	
			3号館	S51	9	1～3階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所兼食堂、脱衣室、便所	
10	日野春	北杜市長坂町富岡140-3	1号館	S52	8	1～2階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、洗面脱衣室、便所	
			2号館	S52	8	1～2階	済	H1	玄関、住戸内廊下、居室、台所兼食堂、洗面脱衣室、便所	
11	玉川	甲斐市玉川888	29号館	S47	24	1～3階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、便所	
			31号館	S47	24	1～3階	済	H1	〃	
			33号館	S48	18	1～3階	済	H1	〃	
12	御坂	笛吹市御坂町二之宮2650	3号館	S54	18	1～3階	済	H4	玄関、住戸内廊下、居室、台所兼食堂、洗面脱衣室、便所	H27年度：除去
13	上井尻	甲州市塩山上井尻711	1号館	S52	24	1～4階	済	H2	玄関、住戸内廊下、居室、台所兼食堂、洗面脱衣室、便所	
14	山王	中央市東花輪1101	1号館	S49	24	1～4階	済	H1	玄関、居室、台所兼食堂、便所	H29年度：除去
			3号館	S51	16	1～4階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、洗面脱衣室、便所	
			6号館	S50	12	1～4階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所兼食堂、脱衣室、便所	
			7号館	S50	24	1～4階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、洗面脱衣室、便所	
15	富士見	市川三郷町市川大門3663	5号館	S46	18	1～3階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、便所	
			6号館	S47	18	1～3階	済	H1	〃	H28年度：解体
			7号館	S51	18	1～3階	済	H1	玄関、玄関ホール、居室、台所、脱衣室、便所	
16	増穂	富士川町大柵142	1号館	S51	18	1～3階	済	H2	玄関、玄関ホール、居室、台所、洗面脱衣室、便所	
17	常永	昭和町上河東543	2号館	S50	24	1～4階	済	S63.H1	玄関、居室、台所兼食堂、便所	
			3号館	S50	16	1～4階	済	H1	〃	
合 計(17団地 39棟)					725					

表2) 居室等以外の箇所(※3)において、吹付けアスベスト等のうち、アスベスト含有吹付けロックウールが確認された県営住宅

No	団地名	所在地	住棟 番号	竣工 年度	改修 戸数	改修階	対策工事	改修工事 実施年度	アスベスト含有吹付けロックウールの使用部位	備考	
1	貢川	甲府市下河原3	—	S49	—	—	済	H17	第3集会所(使用部位:天井)		
2	富浜	大月市富浜町鳥沢3263-1	—	S54	—	—	済	H17	集会所(使用部位:天井)		
3	八田	南アルプス市徳永1690	—	S51	—	—	済	H17	集会所(使用部位:天井)		
4	玉川	甲斐市玉川888	—	S45	—	—	済	H17	第2区集会所(使用部位:天井)		
5	御坂	笛吹市御坂町二之宮2650	—	S53	—	—	済	H17	集会所(使用部位:天井)		
6	上井尻	甲州市塩山上井尻711	—	S53	—	—	済	H17	集会所(使用部位:天井)		
合計(6団地)					—						

表3) 吹付けアスベスト等のうち、アスベスト含有吹付けロックウールの使用の有無の確認前に対策を行った県営住宅

No	団地名	所在地	住棟 番号	竣工 年度	改修 戸数	改修階	対策工事	改修工事 実施年度	対策工事の状況	備考
1	貢川	甲府市下河原3	17号館	S48	24	1~4階	済	H1	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
			19号館	S47	24	1~4階	済	H1	〃	〃
			21号館	S47	16	1~4階	済	H1	〃	〃
			22号館	S49	16	1~4階	済	H1	〃	〃
			23号館	S48	24	1~4階	済	H1	〃	〃
			24号館	S46	24	1~4階	済	H1	〃	〃
			25号館	S46	24	1~4階	済	H1	〃	〃
			26号館	S46	24	1~4階	済	S63.H1	〃	〃

No	団地名	所在地	住棟 番号	竣工 年度	改修 戸数	改修階	対策工事	改修工事 実施年度	対策工事の状況	備考
1	貢川	甲府市下河原3	29号館	S48	24	1～4階	済	S63.H1	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
			30号館	S49	24	1～4階	済	H1	〃	〃
			31号館	S48	16	1～4階	済	H1	〃	〃
			32号館	S48	16	1～4階	済	H1	〃	〃
			34号館	S50	16	1～4階	済	H1	〃	〃
			35号館	S49	24	1～4階	済	S63.H1	〃	〃
			37号館	S49	24	1～4階	済	S63.H1	〃	〃
			39号館	S48	16	1～4階	済	H1	〃	〃
			40号館	S48	16	1～4階	済	H1	〃	〃
			41号館	S48	16	1～4階	済	H1	〃	〃
			42号館	S48	16	1～4階	済	H1	〃	〃
			43号館	S49	12	1～4階	済	H1	〃	〃
45号館	S49	12	1～4階	済	S63.H1	〃	〃			
2	小瀬	甲府市小瀬町102	3号館	S54	24	1～4階	済	H3	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
			4号館	S54	24	1～4階	済	H3	〃	〃
			11号館	S54	24	1～4階	済	H3	〃	〃
3	寿	富士吉田市上暮地1-8	1号館	S46	18	1～3階	済	H1	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
			2号館	S47	24	1～4階	済	S63,H1	〃	〃
			3号館	S48	24	1～4階	済	S63,H1	〃	〃
			5号館	S49	24	1～4階	済	H1	〃	〃
4	蒼竜峡	都留市十日市場900	1号館	S49	18	1～3階	済	H1	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
5	富浜	大月市富浜町鳥沢3263-1	2号館	S54	18	1～3階	済	H4	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外

No	団地名	所在地	住棟 番号	竣工 年度	改修 戸数	改修階	対策工事	改修工事 実施年度	対策工事の状況	備考
6	神の木	南アルプス市川上263-2	1号館	S54	18	1~3階	済	H2	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
7	玉川	甲斐市玉川888	34号館	S48	24	1~3階	済	H1	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
8	塩山	甲州市塩山上於曾233	1号館	S54	8	1~2階	済	H4	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
			2号館	S54	8	1~2階	済	H4	〃	〃
9	山王	中央市東花輪1101	2号館	S49	12	1~4階	済	H1	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
10	三珠	市川三郷町大塚1064-5	2号館	S54	18	1~3階	済	H4	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
			3号館	S54	18	1~3階	済	H4	〃	〃
11	下部	身延町常葉158	1号館	S54	6	1~2階	済	H4	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
			2号館	S54	8	1~2階	済	H4	〃	〃
			3号館	S54	6	1~2階	済	H4	〃	〃
12	常永	昭和町上河東543	1号館	S49	24	1~4階	済	H1	アスベストの含有の有無は不明であるが、対象戸数の天井について、対策済	最上階は対象外
合 計(12団地 41棟)					756					

(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※2)玄関、玄関ホール、居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下、食事室、洗面脱衣室等

(※3)バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下・階段、機械室、倉庫等)、共同施設(集会所、駐車場等)