

3.添付資料シート（2）

【写真①】 現道法面上の状況（防災カルテ要対策箇所：大塊円礫の転石）



【写真②】 現道法面の状況（落石発生源）



【写真③】 現道の状況（幅員狭小、線形・見通し不良）



【写真④】 既整備箇所の状況（大渡バイパス（新紅葉橋・鳥居坂トンネル））

