

3. 添付資料シート (2)

【写真①】 現道の状況 (幅員狭小)



【写真②】 現橋の劣化状況 (鋼製支承がうろこ状腐食により損傷)



【写真③】 洪水時の状況 (昭和57年8月 台風10号)



【写真④】 洪水の状況 (平成2年8月 台風11号)

