

新山梨環状道路東部区間 (仮称) 落合西ランプ 橋梁工事の状況 (令和元年6月14日現在)

位置図




遠景



橋梁を支える基礎杭

- ◇ 基礎杭(全長およそ10m程度)の製作が終わり、現在は地中から杭の頭を掘り出しています(遠景写真)
- ◇ 人の倍はあろうかと思われるコンクリート柱が立ち並んでいます(近景写真)
- ◇ いよいよ、橋脚の工事が始まります。



近景

