

## 一般廃棄物焼却施設における焼却灰の放射性セシウム濃度の測定結果

事業主体名	施設名称	測定日	測定内容	測定結果(Bq/kg)		
				セシウム134	セシウム137	合計
甲府市	環境センター 付属焼却工場 (甲府市上町)	7月20日	飛灰	19	34	53
		7月20日	主灰	不検出	不検出	不検出
富士吉田市	環境美化センター ごみ処理施設 (富士吉田市小明見)	7月21日	飛灰	382	431	813
		7月21日	主灰	42	46	88
		7月21日	溶融スラグ	不検出	不検出	不検出
山梨市	環境センター ごみ焼却施設 (山梨市南)	7月15日	飛灰	82	84	166
		7月15日	主灰	8	10	18
上野原市	クリーンセンター (上野原市上野原)	7月15日	飛灰	222	279	501
		7月15日	主灰	52	60	113
山中湖村	クリーンセンター ごみ処理施設 (南都留郡山中湖村平野)	7月17日	飛灰	137	164	301
		7月15日	主灰	19	23	42
中巨摩地区広域事務組合	清掃センター (中央市一町畑)	7月15日	飛灰	38	54	91
		7月15日	主灰 (2号炉)	不検出	8	8
		7月15日	主灰 (3号炉)	不検出	不検出	不検出
峡北広域行政事務組合	エコパークたつおか (韮崎市竜岡町下條南割)	7月1日	溶融スラグ	不検出	不検出	不検出
東山梨環境衛生組合	東山梨環境衛生センター (山梨市牧丘町成沢)	7月15日	飛灰	65	78	143
		7月15日	主灰	18	20	38
峡南衛生組合	ごみ焼却場 (南巨摩郡身延町下田原)	7月8日	飛灰	135	140	275
		7月8日	主灰	不検出	10	10
大月都留広域事務組合	ごみ処理施設 (大月市初狩町中初狩)	7月12日	飛灰	228	254	482
		7月12日	主灰	63	92	155
エルテックサービス(株)	ごみ処理施設 (笛吹市一宮町国分)	7月26日	飛灰	132	152	284
		7月26日	主灰	不検出	不検出	不検出
(株)中部環境開発	千代田事業所溶融炉 (甲府市平瀬町)	7月21日	飛灰	238	309	547
		7月21日	溶融スラグ	不検出	不検出	不検出
(株)ソリタ	長坂中間処理施設 (北杜市長坂町日野)	7月29日	飛灰	221	275	496
		7月29日	主灰	93	110	203

\* 小数点以下第1位を四捨五入しているため、合計があわない場合があります。

\* エコパークたつおかでは、発生した飛灰を溶融しているため、飛灰の搬出はありません。