



2. 添付資料シート



【写真①】 令和5年7月 被害状況（護岸崩落）



【写真②】 令和5年7月 被害状況（市道あらい橋付近溢水後状況）



【写真③】 令和5年7月 被害状況（護岸崩落）

