

## 正誤表

資料概要版「令和6年度公共用水域及び地下水の水質測定結果について」2ページ

### (2) 繼続監視調査の結果

誤	正
39地点で調査を実施し、 <u>25</u> 地点で環境基準等を達成したが、 <u>14</u> 地点（うち飲用井戸1地点）で環境基準等を達成しなかった。	39地点で調査を実施し、 <u>24</u> 地点で環境基準等を達成したが、 <u>15</u> 地点（うち飲用井戸1地点）で環境基準等を達成しなかった。

資料⑤ 公共用水域の水質環境基準等達成状況 資6

参考 PFOS・PFOAの測定結果

誤	正
令和6年度 PFOS・PFOA 値 黒沢川流末 「<5」	令和6年度 PFOS・PFOA 値 黒沢川流末 「5」

資料⑨ 地下水水質測定結果（概況調査・ローリング（環境基準項目）） 資10

誤	正
カドミウム 2回目調査結果 井戸番号5 「<0.0003」 井戸番号10 「<0.0003」 井戸番号27 「<0.0003」	カドミウム 2回目調査結果 井戸番号5 「一」 井戸番号10 「一」 井戸番号27 「一」
カドミウム 年間平均値 井戸番号2 「0.001」	カドミウム 年間平均値 井戸番号2 「0.0010」
六価クロム 検出地点なし	六価クロム 井戸番号31 1回目、2回目調査結果 ともに「0.01」で検出あり
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 1回目調査結果 井戸番号36 「0.92」 井戸番号39 「<0.02」 井戸番号40 「<0.02」 井戸番号41 「0.45」	硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 1回目調査結果 井戸番号36 「0.94」 井戸番号39 「<0.04」 井戸番号40 「<0.04」 井戸番号41 「0.47」
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 2回目調査結果 井戸番号34 「0.8」 井戸番号39 「<0.02」 井戸番号40 「<0.02」 井戸番号41 「0.63」	硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 2回目調査結果 井戸番号34 「0.80」 井戸番号39 「<0.04」 井戸番号40 「<0.04」 井戸番号41 「0.65」
硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 年間平均値 井戸番号39 「<0.02」 井戸番号40 「<0.02」 井戸番号41 「0.54」	硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 年間平均値 井戸番号39 「<0.04」 井戸番号40 「<0.04」 井戸番号41 「0.56」
ふつ素 年間平均値 井戸番号7 「<0.05」	ふつ素 年間平均値 井戸番号7 「0.05」
ほう素 2回目調査結果 井戸番号3 「0.05」	ほう素 2回目調査結果 井戸番号3 「0.06」
ほう素 年間平均値 井戸番号15 「<0.04」	ほう素 年間平均値 井戸番号15 「0.04」
飲用の有無 井戸番号38 「有」	飲用の有無 井戸番号38 「無」

誤	正
深度 (m) 井戸番号 36 「不明」 井戸番号 38 「不明」 井戸番号 40 「不明」 井戸番号 41 「不明」	深度 (m) 井戸番号 36 「5」 井戸番号 38 「30~40」 井戸番号 40 「7」 井戸番号 41 「60」
飲用の有無 井戸番号 25 「有」	飲用の有無 井戸番号 25 「無」
深度 (m) 井戸番号 23 「不明」 井戸番号 25 「不明」 井戸番号 27 「不明」 井戸番号 28 「不明」	深度 (m) 井戸番号 23 「5」 井戸番号 25 「30~40」 井戸番号 27 「7」 井戸番号 28 「60」

資料⑩ 地下水水質測定結果（概況調査・ローリング（要監視項目）） 資 1 1

誤	正
飲用の有無 井戸番号 25 「有」	飲用の有無 井戸番号 25 「無」
深度 (m) 井戸番号 23 「不明」 井戸番号 25 「不明」 井戸番号 27 「不明」 井戸番号 28 「不明」	深度 (m) 井戸番号 23 「5」 井戸番号 25 「30~40」 井戸番号 27 「7」 井戸番号 28 「60」

資料⑪ 地下水水質測定結果（継続監視調査） 資 1 3

誤	正
砒素 井戸番号 26 セル着色なし	砒素 井戸番号 26 セル着色あり
1, 1, 1-トリクロロエタン 井戸番号 10 「0.0015」	1, 1, 1-トリクロロエタン 井戸番号 10 「<0.0005」
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 井戸番号 38 「<0.02」 井戸番号 39 「<0.02」	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 井戸番号 38 「<0.04」 井戸番号 39 「<0.04」
飲用の有無 井戸番号 26 「有」 井戸番号 27 「有」	飲用の有無 井戸番号 26 「無」 井戸番号 27 「無」

資料⑫ 地下水水質測定結果（汚染井戸周辺地区調査） 資 1 4 ~ 資 1 5

## 1 笛吹市一宮町南野呂

誤	正
深度 (m) 井戸番号 2 「108」	深度 (m) 井戸番号 2 「70」

## 2 甲斐市龍地

誤	正
飲用の有無 井戸番号 2 「無」 井戸番号 7 「無」	飲用の有無 井戸番号 2 「有」 井戸番号 7 「有」
深度 (m) 井戸番号 1 「不明」 井戸番号 2 「不明」	深度 (m) 井戸番号 1 「10」 井戸番号 2 「12」

## 3 垂崎市円野町下円井

誤	正
飲用の有無 井戸番号 1 「無」	飲用の有無 井戸番号 1 「有」
深度 (m) 井戸番号 3 「不明」	深度 (m) 井戸番号 3 「25」