




撮影方向




1 F




2 F



3 F



4 F + 屋上



甲府市北口3丁目68番1

①対象土地物件の北側より撮影



②対象土地建物の南側から撮影



③建物の北北東から隣地との距離を撮影



④対象土地建物の東南東より西方向



⑤対象土地建物の西側から東方向



⑥対象土地建物の北側から西方向



⑦建物の入り口を撮影



⑧2Fへの階段（上り）



⑨1F 正面玄関入り口階段下



⑩1F フロア入り口



⑪フロア内から1F入り口を撮影



⑫1Fフロア北側から南方向



⑬1Fフロア内北西側から南東方向（右図は外から撮影）



⑭1Fフロア内東側から西方向



⑮ 1 F フロア内北北東側から南南西方向



※動産（残置物）確認




⑯ 1 F フロア内小上がり和室



⑰和室から東方向



⑱ 1 F フロア内南西側から北東方向



①⑨トイレ（全フロア同じ型）



②⑩階段



②⑪各階共用部分分電盤あり



②② 2Fフロア入口から南東方向



②③ 2Fフロア西側から東方向



②④ 2F東側から西方向



㊤ 3Fフロア内北西側から南東方向



㊦ 3Fフロア内東側から西方向



㊴対象個所に雨漏り？の形跡あり



㊵4 F部分



㊹ 4 F内から屋上



㊺ 屋上部分北西側から南東方向



㊻ 屋上部分西側から東方向



㊼ 屋上部分南東側から北西方向



㊽ 屋上部分東側から西方向

