


撮影方向

4



撮影方向



甲府市小瀬町 2 6 3 番 4

①対象土地物件の北西より玄関を撮影



②対象土地物件の西側から撮影



③対象土地物件の南西から撮影



④対象土地物件内 建物中央から台所




⑤対象土地物件内 台所前床



⑥玄関口左 天井部分に穴あり



⑦トイレ、お風呂



⑧対象土地物件内 中心から南方向



⑨対象土地物件内 中心から北側を撮影



⑩対象土地建物 建物中心部天井歪みあり



⑪対象土地物件内 中心部屋南から東部屋方向（おそらく増築）



⑫対象土地物件内 東部屋から東方向



⑬対象土地物件内 東部屋から南方向



⑭対象土地物件内 東部屋北方向 押し入れ



⑮押し入れ内
上段



下段



甲府市小瀬町 2 6 3 番 5


①対象土地物件 西側から撮影



②対象土地建物と隣家の間を西側から撮影



③対象土地建物の南東から撮影



④玄関



⑤対象土地物件内 玄関から台所を撮影（残置物あり）



⑥対象土地物件内 中心の部屋から北西方向



⑦対象土地物件内 中心の部屋から南方向



⑧対象土地物件内 中心部屋天井部分 歪みあり



⑨対象土地物件内 東部屋から南西方向



⑩対象土地物件内 東部屋から北東方向

