



撮影方向


甲府市小松町 6 2 5 番地 7 6



1 F



2 F



①対象物件南東側より外観



②対象物件外観



③対象物件外観



④対象物件東側より玄関前駐車場



⑤対象物件東側より側面外観




⑥対象物件東側より隣地との境界




⑦対象物件玄関




⑧対象物件内玄関シューズクローゼットあり




⑨対象物件玄関より南西方向




⑩対象物件階段



⑪対象物件内北東側より南西方向



⑫対象物件内1F洋室



⑬対象物件内ダイニング



⑭対象物件内キッチン



⑮対象物件内キッチン横お勝手口




⑯対象物件内ダイニング中央より北西方向



⑰対象物件愛1Fトイレ



⑱対象物件内1Fお風呂



⑭対象物件内ダイニングより北西方向



⑮対象物件内ダイニングより南西方向（和室①）




②和室①天井に水漏れ防止シート有



②対象物件内和室②南東方向



②③対象物件内和室 2



②④洋室②押し入れ



㊤対象物件内和室 2 北東方向



㊦和室2天井水漏れ防止シートあり



②⑦対象物件2F洋室②北方向




㊸対象物件内2F洋室2北東方向



㊹対象物件内2F洋室2北西方向




③⑩対象物件内2F和室3南東方向



③⑪対象物件内2F和室3南方向



③対象物件内2F和室3西方向



④対象物件内2F和室3バルコニー有



③⑤対象物件内2Fトイレ

