

## 県内における各地の水道水放射性物質の測定結果

東日本大震災山梨県対策本部

No.	採 水 場 所		試料の種類	検査機関	検査法	採取日	結果判明日	結果 (Bq/kg)			備 考
	採 水 地	施 設 名						Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	甲州市塩山千野	塩山千野浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H28.8.4	H28.8.5	不検出	不検出	不検出	
2	甲州市勝沼町勝沼	勝沼浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H28.8.4	H28.8.5	不検出	不検出	不検出	
3	甲州市勝沼町山林	勝沼祝浄水場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H28.8.4	H28.8.5	不検出	不検出	不検出	
4	甲州市大和町田野	大和東部配水池	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H28.8.4	H28.8.5	不検出	不検出	不検出	
5	小菅村川池	小菅村役場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H28.8.4	H28.8.5	不検出	不検出	不検出	
6	小菅村余沢	一般住宅	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H28.8.4	H28.8.5	不検出	不検出	不検出	
7	小菅村長作	長作公衆トイレ	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H28.8.4	H28.8.5	不検出	不検出	不検出	
8	丹波山村下組	道の駅たばやま	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H28.8.4	H28.8.5	不検出	不検出	不検出	
9	丹波山村保之瀬	保之瀬公民館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H28.8.4	H28.8.5	不検出	不検出	不検出	
10	丹波山村鴨沢	鴨沢消防会館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H28.8.4	H28.8.5	不検出	不検出	不検出	

注) 「検査法」の「Ge」は、ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査であることを示す。

「結果 (Bq/kg)」の「不検出」は、検出限界値未満であることを示す。今回の検査では、セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値が0.50～0.72Bq(ベクレル)/kgの範囲となっている。

### < 参考 >

水道水中の放射性物質に係る目標値(平成24年4月1日適用)
放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 10 Bq(ベクレル)/kg