基礎調査完了箇所

箇所数	市町村	字	区域名	自然現象の種類	箇所番号
1	市川三郷町	大塚	上ノ原	急傾斜地の崩壊	3467009
2	市川三郷町	印沢	前山	急傾斜地の崩壊	3467010
3	市川三郷町	黒沢	宮ノ尾-3	急傾斜地の崩壊	3467011
4	市川三郷町	八之尻	宮沢−2	急傾斜地の崩壊	3467012
5	市川三郷町	八之尻	宮沢−3	急傾斜地の崩壊	3467013
6	市川三郷町	八之尻	岩下	急傾斜地の崩壊	3467014
7	市川三郷町	山保	帯那	急傾斜地の崩壊	3467015
8	市川三郷町	畑熊	前畑Ⅱ-4	急傾斜地の崩壊	3467016
9	市川三郷町	黒沢	川鳥	急傾斜地の崩壊	3467017
10	市川三郷町	黒沢	黒沢Ⅲ-2	急傾斜地の崩壊	3467018
11	市川三郷町	山保	芦久保−1	急傾斜地の崩壊	3467019
12	市川三郷町	山保	芦久保−2	急傾斜地の崩壊	3467020
13	市川三郷町	山保	芦久保−3	急傾斜地の崩壊	3467021
14	市川三郷町	山保	芦久保−4	急傾斜地の崩壊	3467022
15	市川三郷町	上野	横吹沢−2	土石流	3467001
16	市川三郷町	上野	盲川	土石流	3467002
17	市川三郷町	上野	横吹沢	土石流	3467003
18	市川三郷町	黒沢	川鳥沢	土石流	3467004
19	市川三郷町	三帳	大西沢	土石流	3467005
20	市川三郷町	落居	田ノ口山沢-1	土石流	3467006
21	市川三郷町	落居	田ノ口山沢−2	土石流	3467007
22	市川三郷町	山保	堀切沢	土石流	3467008