

基礎調査完了箇所

箇所数	市町村	字	区域名	自然現象の種類	箇所番号	特別警戒区域を含む	新規指定	追加指定	全部解除	一部解除
1	身延町	嶺	宿ノ爪沢	土石流	3657052	○	○			
2	身延町	久保	中村沢-1	土石流	3657053	○	○			
3	身延町	久保	中村沢-2	土石流	3657054	○	○			
4	身延町	樋田	宇野尾沢	土石流	3657055	○	○			
5	身延町	樋田	日影田沢-1	土石流	3657056	○	○			
6	身延町	樋田	日影田沢-2	土石流	3657057		○			
7	身延町	水船	人寂沢	土石流	3657058	○	○			
8	身延町	大磯小磯	田村沢-1	土石流	3657059	○	○			
9	身延町	大磯小磯	田村沢-2	土石流	3657060	○	○			
10	身延町	大磯小磯	八王子沢-1	土石流	3657061	○	○			
11	身延町	大磯小磯	八王子沢-2	土石流	3657062	○	○			
12	身延町	芝草	茶道沢	土石流	3657063	○	○			
13	身延町	根子	夏作沢	土石流	3657064	○	○			
14	身延町	根子	根通向沢	土石流	3657065	○	○			
15	身延町	根子	馬門沢	土石流	3657066	○	○			
16	身延町	大磯小磯	仏僧-1	急傾斜地の崩壊	3657067	○	○			
17	身延町	大磯小磯	仏僧-2	急傾斜地の崩壊	3657068	○	○			
18	身延町	大磯小磯	仏僧-3	急傾斜地の崩壊	3657069	○	○			
19	身延町	大磯小磯	八王子-1	急傾斜地の崩壊	3657070	○	○			
20	身延町	大磯小磯	八王子-2	急傾斜地の崩壊	3657071	○	○			
21	身延町	芝草	下小磯	急傾斜地の崩壊	3657072	○	○			
22	身延町	芝草	通地-1	急傾斜地の崩壊	3657073	○	○			
23	身延町	根子	通地-2	急傾斜地の崩壊	3657074	○	○			
24	身延町	常葉	五条1	地滑り	98-1		○			
25	身延町	常葉	五条2	地滑り	98-2		○			
26	身延町	常葉	五条3	地滑り	98-3		○			
27	身延町	常葉	五条4	地滑り	98-4		○			
28	身延町	常葉	五条5	地滑り	98-5		○			
29	身延町	常葉	五条6	地滑り	98-6		○			
30	身延町	常葉	五条7	地滑り	98-7		○			
31	身延町	瀬戸	瀬戸日影-1	急傾斜地の崩壊	441041-1	○				○
32	身延町	瀬戸	瀬戸日影-2	急傾斜地の崩壊	441041-2	○				○
					合計	24	30	0	0	2