

(平成26年2月20日)

部等名 森林環境部

件名	H26.2.13～15の豪雪に係る森林業務関係の対応について(報告)
経緯	今般の記録的豪雪に伴い、一般道と同様、多くの林道が通行困難。 (15日の最深積雪：河口湖143cm、甲府114cm) 18日から除雪作業中であり、順次、集落の孤立を解消。
内容	<p>【林道】 全体概況(路線毎の状況は裏面の別表参照)</p> <ul style="list-style-type: none">沿線に孤立集落のあった16路線のうち2路線で除雪完了。残る14路線の大部分は今週中に除雪を完了する見込みであるが、一部は特に雪深く幅員狭小・急勾配等の路線であり完了は来週の見込み。 <p>県営林道</p> <ul style="list-style-type: none">県営林道のうち179路線については、この時期は冬期閉鎖等により予め通行止めとしており、これらの路線は、当面、対応は不要。残る一般開放中の9路線については、各林務環境事務所から地元事業者に除雪を依頼し、手前の一般道の除雪が済んだ箇所から順次、除雪中。 このうち、沿線に孤立集落がある路線として、現時点で4市町・5路線を確認しており、優先的に対応中。 <p>市町村林道</p> <ul style="list-style-type: none">市町村林道のうち沿線に孤立集落がある路線として、現時点で6市町・9路線を確認しており、各市町村において、順次、除雪中。 <p>(参考)管理主体別の林道の路線数(合計608路線) 県営林道188 市町村林道412 都有林林道8</p> <p>【治山・森林整備・県有林管理等】 一般道や林道が通行可能となり次第、順次、現地の状況を調査。 今後の融雪災害を警戒。 林野庁関東森林管理局(民有林直轄治山事業)による野呂川流域の現地調査(24日・へり)に県職員が同行予定。</p> <p>【特用林産施設、木材加工施設等】 きのこ栽培ハウス74棟倒壊・損壊、木材加工施設19棟倒壊・損壊との情報。引き続き被害状況を調査。</p>